

附件 1

## 北京市昌平区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
3-T006-BJ	4月20日	北京	昌平区	北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼	北京利尔高温材料股份有限公司	1. 连铸功能耐火材料项目超期未验收; 2. 厂区原料库房和生产车间异味严重; 3. 重污染天气应急预案措施不明。	116.475	40.182975
4-T008-BJ	5月10日	北京	昌平区	北京市昌平区科技园区昌怀路155号	神雾科技集团股份有限公司	1. 该公司转底炉未建设脱硫脱硝设施, 尾气未进行处理, 直接排放, 焦油池周边有滴漏现象, 未设置围堰, 周边异味明显; 2. 煤焦油未按照危险废物管理要求委托有资质的单位处置, 危险废物暂存库不符合规范, 危险废物处置合同已到期, 未续签。	116.179024	40.188084

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
4-T009-BJ	5月10日	北京	昌平区	北京市昌平区马池口镇	北京华阜康生物科技股份有限公司	1. 现场检查该公司实验动物饲料加工项目 2008 年审批, 至今未验收; 2. 动物生产项目无环保审批手续, 现场检查时正在生产; 3. 4 吨燃煤锅炉正在运行, 未配套建设脱硝设施, 脱硫设施已拆除, 除尘设施不能正常运行, 烟气直排; 4. 动物生产车间异味治理设施循环水槽设置直排口, 未经处理直接排入厂区绿化带。	116.187193	40.190412
5-T001-BJ	5月18日	北京	昌平区	北京市昌平区小汤山镇	北京城建亚泰金砼混凝土有限公司	1. 混料车间除尘设施未运行, 无法正常开启; 2. 车间及传送带门窗未密闭。	116° 27' 50.15"	40° 10' 57.38"
5-T002-BJ	5月18日	北京	昌平区	北京市昌平区 X003(汤尚路)	北京宏海缘食品科技有限公司	1. 油炸工序油烟净化器漏油严重, 治理设施不正常运行; 2. 生活废水未提供去向。	116° 22' 51.31"	40° 8' 57.58"
5-T003-BJ	5月18日	北京	昌平区	北京市昌平区大西路	北京大河泽华新型建筑材料有限公司	1. 该公司混凝土项目于 2003 年审批, 至今未验收; 2. 传送带进中间仓料口处无除尘设施, 扬尘严重, 车间密闭不完全。	116° 27' 51.94"	40° 10' 48.62"
5-T004-BJ	5月18日	北京	昌平区	北京市昌平区百善镇	北京市强力不干胶实业有限公司	1. 该公司商标印刷项目正在生产中, 无环保手续; 2. 印刷车间尾气治理设施未开启, 设施不正常使用。	116° 18' 43.6"	40° 9' 47.51"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T002-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区S321(顺沙路)	北京长鹏前景电子有限公司	该企业正在生产。1.生产过程中注塑机产生VOCs气体未经处理直接排放；2.现场未能提供环评手续；3.厂内有1台燃煤锅炉。	116° 7' 6.47"	40° 10' 45.7"
6-T003-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区S218(温南路)	北京桥昌混凝土搅拌有限公司	该企业正在生产。1.喷淋抑尘装置未使用，擅自闲置污染防治设施；2.1号生产线除尘设施除尘效果较差。	116° 9' 48.01"	40° 10' 12.87"
6-T004-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区S218(温南路)	北京班诺混凝土有限公司	该企业正在生产。1.物料棚西侧露天存放大量砂石物料，未采取任何抑尘措施，粉尘无组织排放；2.物料棚内铲车正在作业，喷淋设施未使用，擅自闲置污染防治设施；3.混凝土生产线正在生产，除尘器未运行，擅自闲置污染防治措施；4.搅拌车保养产生的废机油未在危废间内堆放，无危废台帐，无危废标识。	116° 7' 30.36"	40° 9' 49.91"
6-T005-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区马池口镇葛村179号	北京科美电气设备有限公司	1.该公司正在生产，焊接车间未安装焊接烟气吸收处置设施，焊接烟气直排外环境；2.现场不能提供环保手续。	116° 8' 11.95"	40° 10' 21.28"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T006-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区S218(温南路)	北京阳光日盛装饰有限公司昌平家具分公司	1. 该公司正在生产, 现场不能提供环保手续; 2. 木锯及打磨工段作业, 无收尘设施, 粉尘无组织排放严重; 3. 喷漆车间正在生产, 无治理设施, 使用风机将漆雾直排外环境; 4. 烤漆车间无废气治理设施, 废气直排环境; 5. 废漆桶露天堆存。	116° 7' 16.04"	40° 10' 34.05"
6-T007-BJ	5月26日	北京	昌平区	北京市昌平区马池口镇葛村西北侧	北京顺工鑫建材经销部	1. 现场检查, 一台冬季取暖燃煤锅炉, 未拆除; 2. 燃煤大灶正在使用, 冒黑烟。	116° 7' 51.75"	40° 10' 23.01"