

附件 1

## 北京市怀柔区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T024-BJ	5月24日	北京	怀柔区	北京市怀柔区北房西桥	北京恒通伟业彩钢钢构有限责任公司	该单位主要从事彩钢房的生产加工，现场检查，该单位生产过程中涉及切割岩棉工艺未采取任何措施，颗粒物无组织排放，刷胶工艺中VOCs气体未采取任何措施直接排放。	116° 40' 36.96"	40° 19' 24.04"
5-T025-BJ	5月24日	北京	怀柔区	北京市怀柔区幸福大街	北京奥博兴业钢结构有限公司	该单位主要从事彩钢房的生产加工，该单位涉嫌未采取任何措施，露天喷漆；生产过程中涉及切割海绵工艺未采取任何措施，颗粒物无组织排放，刷胶工艺中VOCs气体未采取任何措施直接排放。	116° 40' 48.93"	40° 19' 25.25"
5-T026-BJ	5月24日	北京	怀柔区	北京市怀柔区S227(杨雁路)	北京世升汽修有限公司	厂区有燃煤取暖炉未拆除，现场不能提供环评相关手续。	116° 40' 16.78"	40° 19' 27.25"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T027-BJ	5月24日	北京	怀柔区	北京市怀柔区G101(京密路)	宋怡庆地板修理厂	该单位地板修理车间刷漆工艺未安装废气治理设施,刷漆废气无组织排放,车间内异味刺鼻。	116° 40' 29.17"	40° 19' 18.11"
6-T096-BJ	6月7日	北京	怀柔区	北京市怀柔区X001(怀耿路)	北京市方正泵业有限公司	该公司正在生产,打磨车间未安装粉尘收集装置处理设施,喷漆房有废气收集装置,废气渣未设储存间、未交有处置资质的单位处置,现场未能提供环保手续。	116° 40' 46.19"	40° 17' 29.94"
6-T097-BJ	6月7日	北京	怀柔区	北京市怀柔区凤翔东大街14号	北京市科星印刷有限责任公司	1. 该公司正在生产,部分印刷机未安装VOCs治理处理设施; 2. 危险废物外置场所不规范,存在废油布,废漆料桶,废机油混放,无处入库登统计。	116° 67' 76.39"	40° 25' 64.46"
6-T098-BJ	6月7日	北京	怀柔区	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街13号	北京安信俊达建筑装饰工程有限公司	该公司正在生产,大理石车间未安装粉尘收集装置和处理设施,现场不能提供环保手续。	116° 67' 93.72"	40° 29' 39.51"
6-T099-BJ	6月7日	北京	怀柔区	北京市怀柔区龙云路	北京天元奥特橡胶有限公司	该公司正在生产,密炼车间、配料间未安装VOCs治理设施,注塑车间部分工序未安装VOCs治理设施,危废间无出入台账,部分废活性炭交给无资质单位处置。	116° 40' 50.44"	40° 17' 45.18"

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T100-BJ	6月7日	北京	怀柔区	北京市怀柔区杨宋镇 凤翔东大街13号	北京鹊栖林家具有限公司	该公司现场未生产，切割打磨车间未密闭生产，部分粉尘无组织排放，有布袋除尘，现场未提供环保手续。	116° 70' 76.92"	40° 28' 53.87"