

附件

新乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D030-HN	3月13日	新乡	新乡县	——	寿和路施工工地	新乡县中央大道辅路	重污染天气预警期间施工作业，施工现场无围挡，黄土裸露，无防尘设施	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求；严格落实施工工地“六个百分百”要求。
23-D031-HN	3月13日	新乡	新乡县	——	青年路753号绿健园门口	新乡县青年路753号	重污染天气应急响应期间挖土施工，现场无围挡。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求；严格落实施工工地“六个百分百”要求。