

附件

保定涿州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-386	9月19日	保定市	涿州市	刁窝镇涿固路北	废弃木材粉碎回收	中国河北省保定市涿州市 S371	未安装治污设施	现场检查时，该加工点未生产。有大量木材和一部木材破碎机，无收尘处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-387	9月18日	保定市	涿州市	林屯乡大树楼桑村	涿州市鹏韵商贸有限公司	中国河北省保定市涿州市松高路	工业粉尘无组织排放	现场检查，该厂正在运行。存在问题： 1. 厂区地面有积尘，车辆运输过程中存在扬尘问题；2. 搅拌楼进料口粉尘收集设施在生产过程中未使用；3. 车辆进出未经过车辆冲洗设施；4. 冲洗设施未开启。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条第五款，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-388	9月20日	保定市	涿州市	松林店镇 房树村	无名广告 作坊	中国河北省 保定市涿州 市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该作坊为广告公司。发 发现问题：该作坊有少量喷漆作业。没有 发现铁锈污染，举报部分属实。	该单位无营业执照，无环 保手续，无治污设施，属 散乱污企业，予以取缔。	10月31 日
HB-08-389	9月21日	保定市	涿州市	松林店镇 工业园区 工业西路 与政府街 交叉口	河北华威 电气设备 科技有限 公司	中国河北省 保定市涿州 市凌云路	未安装治污 设施	现场检查时，该厂正在生产，已办理相 关环保手续。存在的问题：干燥工序烘 干过程中产生的非甲烷总烃未设置收 集管道，也无处理设施。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。	10月31 日
HB-08-390	9月20日	保定市	涿州市	义和庄南 荒村	涿州市义 和庄南荒 村防水涂 料小作坊	中国河北省 保定市涿州 市	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，该作坊未生产，存在 问题：1. 有一台经营性燃煤炉灶，未按 要求拆除；2. 未安装污染治理设施。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月15 日
HB-08-391	9月19日	保定市	涿州市	义和庄乡 南荒村	涿州市雨 杰建筑材 料有限公 司	中国河北省 保定市涿州 市	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该厂未生产。发现问题： 1. 有一台 0.5 蒸吨以下自制燃煤锅炉， 未按要求拆除；2. 有一条喷涂生产线和 简易除尘装置，但未连接除尘袋，现场 地面粉尘严重；3. 没有环评相关手续。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-392	9月19日	保定市	涿州市	义和庄镇南荒村永进路12号	涿州市义和庄镇南荒村永进路12号涂料生产小作坊	中国河北省保定市涿州市义和庄镇南荒村永进路12号	未安装治污设施	现场检查时,该厂未生产。不能提供环保手续,搅拌工段没有收尘设施,设备处于通电状态。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-385	9月20日	保定市	涿州市	中国河北省保定市涿州市松高路	三博桥梁模板制造有限公司	中国河北省保定市涿州市松高路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司喷漆房正在喷漆作业,治污设施开启,但喷漆房一端敞开,未密闭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日