

附件

沧州河间市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-423	9月28日	沧州市	河间市	郭村乡 边村	河北超群 防水材料 有限公司	中国河北省 沧州市河 间市	排污口不 规范	现场检查时，处于未生产状态，环评通过审批验收，持有排污许可证。存在问题：排气筒未设置监测平台。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。限期整改，逾期未完成的依据有关环保法律法规立案处罚。	10月31日
HB-08-424	9月27日	沧州市	河间市	京开北大 街	河间市张 三汽车电 器修理部	中国河北省 沧州市河 间市	排污口不 规范	现场检查时处于经营状态，存在问题：喷漆工序排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。限期整改，逾期未完成的依据有关环保法律法规立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-425	9月23日	沧州市	河间市	龙华店乡 南辛庄村	南辛庄村 口无名汽 修店	中国河北省 沧州市河间 市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时处于经营状态，喷漆房废气处理设施无法正常工作，废气排气筒高度不足 15m。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	10月31日
HB-08-426	9月23日	沧州市	河间市	诗经村乡	诗经村乡 855县道北 侧赵占会 堆场	中国河北省 沧州市河间 市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时处于经营状态，砂土物料部分未苫盖，未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-427	9月23日	沧州市	河间市	诗经村乡 北屯	诗经村乡 北屯 855 县道北侧 赵东海钢 结构工程 加工点	中国河北省 沧州市河间 市	未安装治污 设施	现场检查时处于经营状态，喷漆、焊接工序露天作业，未采取任何污染处理措施，未办理任何相关手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-428	9月24日	沧州市	河间市	诗经村乡 南屯	诗经村乡 南屯党章 锁钢结构 加工点	中国河北省 沧州市河 间市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该加工点处于经营状态，喷漆工序露天作业，未采取任何污染治理措施，未办理相关手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-429	9月26日	沧州市	河间市	兴村乡北 石家村	河间市三 和面粉有 限公司	中国河北省 沧州市河 间市	工业粉尘无 组织排放	现场检查时未生产，生产线粉尘未能有效收集，无组织排放痕迹明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-430	9月27日	沧州市	河间市	瀛州镇沧 保路北	瀛州镇沧 保路北铁 道桥北侧 砂石堆场	中国河北省 沧州市河 间市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，物料露天堆放，筛分设施露天作业，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日