

附件

沧州市运河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-479	9月28日	沧州市	运河区	经二路凤凰城东	沧州市运河区鑫晶汽车维修中心	河北省沧州市运河区永安南大道辅路	排污口不规范	现场检查时停产，烤漆房配套建有废气收集处理设施，排气管烟囱高度不足15米，废汽油桶与一般杂物混合随意堆存。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-480	9月24日	沧州市	运河区	南陈屯乡刘胖庄村	东升新龙橱门业	河北省沧州市运河区	排污口不规范	现场检查时停产，存在问题：该企业粉尘收集处理设施烟囱高度预计8米，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-481	9月20日	沧州市	运河区	南陈屯乡 张庄子村	沧州市康 壮生物发 酵制品有 限公司	河北省沧 州市沧 县 G307(歧 银 线)	治污设施不 正常运行	现场检查时未生产，年生产饲料添加剂200吨。发酵车间安装有光氧催化设备；破碎车间安装布袋除尘器。存在问题：破碎车间存在两个粉尘排污口，两个排污管道联通存在阀门控制开关，一个管道通过布袋除尘器，另一个直排外环境，涉嫌旁路偷排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-482	9月24日	沧州市	运河区	娘娘庙工 业园	沧州宏丰 精密铸 造有 限公司	河北省沧 州市沧 县	排污口不规 范	现场检查时机械加工车间在生产，年产不锈钢铸件300吨。存在问题：熔炼炉除尘器烟囱高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-484	9月25日	沧州市	运河区	小王庄镇 大孔辛庄 村	沧州市鸿 鹄饲料有 限公司	河北省沧 州市运 河区	排污口不规 范	现场检查时停产，饲料加工工段安装袋式除尘器，年产蛋鸡饲料8000吨。存在问题：锅炉烟囱高度预计12米，与环评要求20米不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-485	9月25日	沧州市	运河区	小王庄镇 官庄子村	冀春实业 集团有限公司	河北省沧州市 运河区	工业粉尘无 组织排放	现场检查时在生产，物料露天堆放，筛分设施露天作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月30日
HB-08-486	9月25日	沧州市	运河区	小王庄镇 胡嘴子村 413号	沧州市运河区双狮家具厂	河北省沧州市 运河区	排污口不规范	现场检查时停产，从事家具加工，生产工段安装粉尘收集处理设施，烟囱高度预计12米左右，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-487	9月21日	沧州市	运河区	永平里村 66号	沧州市城松建材有限公司	河北省沧州市 运河区	物料堆场未 落实扬尘治理措施	现场检查时停产，年产楼板3万平方米、水泥砖400万块、水泥瓦5万块，部分物料露天堆放并进行筛分，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日