

附件

吕梁市交城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-541	9月17日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县城北磁窑村西北1000米处	交城县汇丰建设工程有限公司	中国山西省吕梁市交城县交岭线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业处于未生产状态。检查时发现以下问题：输送皮带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-542	9月17日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县磁窑村西	交城县晋华公路工程有限公司	中国山西省吕梁市交城县交岭线	工业粉尘无组织排放	检查时该企业处于未生产状态。检查时发现以下问题：1. 该企业现场未能提供环保资料。2. 检查时筛选机及破碎机等设备没有配套环保设备，皮带没有全密闭处理。3. 该厂存在露天切割。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-543	9月17日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县磁窑村西	吕梁市祥煜煤业有限公司	中国山西省吕梁市交城县交岭线	未安装治污设施	检查时该企业处于正在生产状态。检查时该企业发现以下问题：1. 破碎车间没有根据环评要求配备集气罩。2. 筛分工段没有按照环评要求安装除尘设施。3. 煤泥堆场没有根据环评要求做到四周围堰。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-544	9月17日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县岭底村	交城县岭底石刚砖厂	中国山西省吕梁市交城县交岭线	未安装治污设施	现场检查时，该企业处于正常生产状态。该企业存在以下问题：1. 物料转运阶段皮带没有按照环评要求密闭，输送管道有跑冒滴漏的情况存在；2. 页岩煤矸石筛分、粘土筛分阶段、页岩、煤矸石破碎没有按照环评要求安装集尘罩及袋式除尘器，物料场未覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-545	9月17日	吕梁市	交城县	吕梁市交城县岭底村	交城县建鑫肥业有限公司	中国山西省吕梁市交城县交岭线	未安装治污设施	现场检查时该企业属于未生产状态。该企业存在以下问题：1. 锅炉未安装脱硫设施；2. 筛分设备输送带未密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日