

附件

## 濮阳市台前县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-273	9月26日	濮阳市	台前县	台前县马楼镇前许楼村	福兴电器厂	中国河南省濮阳市台前县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：环评中要求破碎机在封闭车间内进行，但实际是在室外进行且未安装污染物治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日