

附件

西安高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-084	9月30日	西安市	西安高新技术产业开发区	细柳街办	西安汇鑫传动控制有限责任公司	中国陕西省西安市长安区硕士路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正在生产。存在问题:露天喷漆,企业喷漆房无处理设施废气经排气扇直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-085	9月30日	西安市	西安高新技术产业开发区	细柳街办	西安神电电器有限公司	中国陕西省西安市长安区创汇路22号	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产。企业环评编制较早,原环评中仅含天然气燃烧废气,企业实际还建设环评中不包括的橡胶硫化过程,硫化产生的废气全部无组织排放。企业造粒过程产生粉尘企业使用原料桶自制过滤器及排气桶,但实际无过滤效果。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-086	9月28日	西安市	西安高新技术产业开发区	细柳街办	广电计量检测(西安)有限公司	中国陕西省西安市长安区造字台路	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产。企业废气主要为有机前处理实验室产生的有机废气及理化实验室,无机实验室产生的酸雾,企业已安装活性炭吸附及碱水喷淋塔,现场检查时企业未能提供环评报告,检查时共有三台碱水喷淋塔在用,其中一台循环喷淋塔循环喷淋水pH值为2左右,另两台pH在7左右,现场已拍摄视频。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日
SX(陕西) -08-087	9月27日	西安市	西安高新技术产业开发区	兴隆街办	陕西步长制药有限公司	中国陕西省西安市长安区西部大道70号	排污口不规范	现场检查时,企业正在生产。企业主要从事药品生产,企业在药材切片,粉碎,过筛,混合,造粒等工序有粉尘产生,企业相关工段已配套建设布袋除尘装置,但药品切片车间废气为经布袋除尘器处理后在室内排放未建设排气筒(切片车间现场检查时未生产),与环评要求的废气经25米高排气筒排放不符。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-088	9月24日	西安市	西安高新技术产业开发区	兴隆街办	西安市长安区北雷加油站	中国陕西省西安市长安区Y330(雷甘路)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,加油站正在营业。存在问题:调取9月24日卸油过程视频,发现加油站卸油时未对油罐内油气进行回收。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-089	9月19日	西安市	西安高新技术产业开发区	丈八沟街办	西安微晶微电子有限公司	中国陕西省西安市长安区丈八七路	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产。产生的废气污染物主要为晶片蚀刻产生的硫酸雾及所用的有机溶剂产生的挥发性有机物,企业共有四套酸性废气吸收塔,现场检查时两用两备,在用的两台废气处理装置引风机处于开启状态,但两台碱水循环喷淋泵均未开启,废气未经处理直接排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日