

附件

西安阎良国家航空高技术产业基地督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-093	9月26日	西安市	西安阎良国家航空高技术产业基地	北屯街道	大型航空碳纤维复合材料部件制造项目工地	陕西省西安市阎良区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该企业主体厂房已基本建设完成,施工工地进口处部分道路未做硬化。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日