

附件

西安市阎良区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-098	9月23日	西安市	阎良区	关山镇	阎良区关山中学图 文科技楼	中国陕西省 西安市阎良 区X202(通 慧大道)	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时该企业施工工地项目出入口车辆冲洗设备已损坏,无法正常使用。	进一步调查核实,依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚,严格落 实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	10月15 日