

附件

西安市雁塔区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-099	9月22日	西安市	雁塔区	杜城街道办	西安市地下综合管廊建设PPP项目1标段雁塔区沣经二路缆线管廊项目	中国陕西省西安市雁塔区沣经二路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,工地正在作业。存在问题:出入车辆冲洗台无法使用,地面积尘较重,未采取洒水抑尘措施,渣土车未覆盖,车辆通过扬尘严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
SX(陕西) -08-100	9月22日	西安市	雁塔区	西洋办	红星美凯龙(西安三环店)项目	中国陕西省西安市雁塔区西洋二路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,工地正在施工。存在问题:工地部分路面未硬化,部分裸土未覆盖,路面泥土抛洒扬散。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-101	9月19日	西安市	雁塔区	长延堡街 办	西安润泽 家具制造 有限公司	中国陕西省 西安市雁塔 区东仪路 149号	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查时，该家具厂正在生产，锯边砂光等工段已安装布袋除尘装置。存在问题：建有一台热压机，用于板材贴面，该热压机未安装废气处理设施，企业建有一台封边机使用胶水进行封边，设备无废气处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31 日