

附件

咸阳市乾县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-142	9月18日	咸阳市	乾县	阳峪镇南 北村	乾县鸿鑫 墙体材料 有限公司	中国陕西省 咸阳市乾县	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正处于整改调试中。存在问题:1.碱法脱硫设施碱液加药池泵机故障未开启,正在维修,加药池喷淋液pH试纸测试值约6;2.残次品堆放场地不规范;3.粘土辊粉粉碎机、粘土滚筒筛分机未设置集气罩并引至布袋除尘设备。	按环评批复要求安装治污设施,未完成整改前,不得恢复使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15 日