

附件

咸阳市秦都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-143	9月23日	咸阳市	秦都区	马泉街道办事处彩虹路转盘北角	咸阳咸乾商贸有限公司石化服务区加油站	中国陕西省咸阳市秦都区咸平路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查中发现问题：1. 该加油站汽油5号加油机正在运行，油气回收装置未运行；2. 汽油8号加油机，油气回收装置处于关闭状态未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日