

附件

长治市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-101	9月17日	长治市	城区	山西省长治市城区惠丰街	长治市优力机械有限公司西南角50米	山西省长治市城区惠丰街	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业未进行生产发现问题：院内及车间内均发现喷漆产品均为露天喷涂，无组织排放严重，未配备任何处理设施，企业负责人不能及时到现场无法提供资料。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-102	9月17日	长治市	城区	长治市城南工业园区惠丰街西段18号	山西佰基科技有限公司	山西省长治市城区惠丰街	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产。发现问题：厂房内刷胶工序正在进行，未配备VOCs处理设施，现场气味较重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-103	9月25日	长治市	城区	长治市城区城东路102号	山西淮海机电有限公司	山西省长治市城区潞阳门南路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：铸造车间浇注和冷却环节未安装处理设施，无密闭措施，未安装排气筒进行高空排放，产生的废气直接排入大气。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-104	9月20日	长治市	城区	长治市城区华丰北路	山西荣立达电力工程有限公司承建城中村改造项目施工单位	山西省长治市城区华丰北路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该建筑企业正在施工，工地用油漆刷钢管。存在问题：1.场内油漆残留，未配备有机废气处理设施，VOCs无组织排放；2.场内土堆未进行覆盖，导致露天扬尘。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-105	9月20日	长治市	城区	长治市城区华丰北路	山西潞安工程有限公司承建潞安颐竹苑项目施工工地	山西省长治市城区华丰北路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在施工。院内有油漆桶数只，对钢管喷漆造成地面残留，VOCs废气直排，未配备VOCs净化装置，导致大量VOCs无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-106	9月17日	长治市	城区	长治市惠丰街	山西东华机械有限公司	山西省长治市城区惠丰街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产。发现问题：1. 厂房内发现喷漆产品及喷漆痕迹，均在厂房内进行；2. 焊接工作正在进行，配备了焊烟净化器，但未正常开启使用，烟尘较大，有视频为证；3. 固体废物随意丢弃，建议加强管理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-107	9月25日	长治市	城区	长治市南外环路东侧3号	山西际安电气有限公司	山西省长治市城区南环东街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，喷漆房配备了 VOCs 处理设施，并正常开启使用。存在问题：机加工车间喷漆房内正在进行喷漆作业，工人不正常运行大气污染防治设施，将喷漆房的门窗全部打开，门口墙上制度也规定喷漆时应打开门窗保持通风，导致大量 VOCs 有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-108	9月20日	长治市	城区	长治市长兴路502号	由河南省盛达建设有限公司承建的长治市人民医院建筑工程	山西省长治市城区长兴中路502号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑公司正在施工。工地内部分土质路面未按照大气污染防治法扬尘污染防治要求进行覆盖或者硬化处理，建议立即采取有效措施，确保降低扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日