

附件

长治市长治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-191	9月18日	长治市	长治县	黎岭村西 G207国道	长治县黎都加油中心	中国山西省长治市长治县黎岭村西	未落实VOCs整治要求	现场检查该加油站正常营业，存在问题如下：1. 该加油站有安装油气回收装置，但其中两台加油机集油罩有破损。	调查核实，依法查处。	10月31日
SX-08-192	9月29日	长治市	长治县	苏店镇原家庄村	原家庄村靠南环西路一侧村道垃圾焚烧点	中国山西省长治市长治县南环西街	露天焚烧	现场检查时，发现苏店镇原家庄村靠南环西路一侧村道有两处正在焚烧废物，一处焚烧物为废旧塑料，一处为秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-193	9月17日	长治市	长治县	西池乡北 仙泉村西	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	中国山西省 长治市长治县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 水泥成品包装间有三条出料输送带，只有一条输送带安装除尘设施，另外两条未安装除尘设施；2. 包装机的下料口管道周围有较多粉尘，存在粉尘泄露；3. 熟料粉库未完全封闭，除尘设施进气口堵塞，周围有较多粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-194	9月22日	长治市	长治县	长子县岚水 乡	长治市长子县岚水乡西马村旁无名工地	中国山西省 长治市长子县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该无名加工点正在生产。现场检查发现发现沙石物料堆场露天堆放，未采取毡盖等三防措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日