

附件

保定市清苑区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-346	9 月 27 日	保定市	清苑区	清苑镇朝阳路	清苑新城碧桂园二号地块	中国河北省保定市清苑县朝阳南大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地装卸物料未采取降尘措施，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 15 日