

附件

## 济南市天桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-003	10月6日	济南市	天桥区	大桥街道办事处	济南优再社家具制造有限公司	中国山东省济南市天桥区G104(京福线)	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产,存在问题:雕刻车间未密闭,污染治理设施运行不正常,粉尘不能有效收集。打磨工序有开工,但配套的粉尘收集设施部分未开启,粉尘不能有效收集,无组织外排严重。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
SD-09-004	10月11日	济南市	天桥区	药山街道办事处	济南巨隆模具有限公司	中国山东省济南市天桥区黄岗路1995号	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.焊接工序配套污染设施未启用;2.钢板切割工序露天作业,无污染治理设施。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日