

附件

聊城市高唐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-044	10月6日	聊城市	高唐县	高唐县经济开发区	聊城高唐县山东光明工模具制造有限公司北侧农田露天焚烧秸秆	中国山东省聊城市高唐县汇鑫北路	露天焚烧	检查时正在焚烧，存在问题：现场有7堆秸秆焚烧点，检查组在该农田附近发现多处焚烧残留痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SD-09-045	10月6日	聊城市	高唐县	高唐县经济开发区汇鑫路东段光明路南侧	山东光明苏普尔耐火纤维有限公司	中国山东省聊城市高唐县汇鑫北路	未安装治污设施	检查时一条熔融线正在生产，存在问题：1. 熔融炉未封闭作业（环评要求封闭作业），2. 熔融炉未安装废气收集设施，熔融废气无组织排放（环评要求收集处理），3. 熔融车间熔化产生有含烟尘、二氧化硫废气。现场有较强刺激味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-046	10月7日	聊城市	高唐县	高唐县三十里铺镇开发区	山东洁宇化工有限公司	中国山东省聊城市高唐县鼓楼路	治污设施不正常运行	检查时正在生产，存在问题:1. 废气治理设施管道有部分破损，致使少量氨气无组织排放（2级喷淋塔后引风机与管道连接处）2. 厂区、精品车间、破碎车间内有较强刺激性气味，建议加强车间无组织废气收集。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SD-09-047	10月7日	聊城市	高唐县	汇鑫街道办事处	高唐县S316省道与S322省道交界处东南面约400米	中国山东省聊城市高唐县S316	露天焚烧	检查组检查时正在焚烧，问题：露天秸秆焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SD-09-048	10月6日	聊城市	高唐县	经济开发区	聊城市高唐县经济开发区高唐电子商务大楼东约300米处农田	中国山东省聊城市高唐县超越路	露天焚烧	检查时正在焚烧，存在问题:露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日