

附件

滨州市博兴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-14-013	2018/12/ 16	滨州市	博兴县	兴福镇	山东省博兴县隆泰锻压设备有限公司	滨州市博兴县万事达路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 1. 焊接烟气未使用污染处理设施; 2. 油漆房处于敞开式, VOCs 废气不能有效收集, 且有在油漆房外喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	2019/1/30