

附件

临汾市襄汾县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-206	2018/12/ 14	临汾市	襄汾县	襄汾县汽车客运站 对面	襄汾县汽车客运站 对面堆场	临汾市襄汾 县复兴路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，襄汾县汽车客运站对面（复兴路西侧），上千平方米裸土未覆盖，土堆高于围挡2米左右，土堆紧临复兴路公路，附近扬尘污染严重，土堆为新堆放的新土，土堆对面是居民区。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15