

附件

渭南市临渭区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-------------------|------------|-----|-----|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|-----------|
| SX(陕西) -14-116 | 2018/12/21 | 渭南市 | 临渭区 | 站南办 | 陕西聚之 诚石油科 技有限公司 | 陕西省渭南 市临渭区秦 东路 | 清单内淘汰 类“散乱污” 未落实“两断 三清” | 现场检查时,该企业正在生产,未落实 “两断三清”。 | 淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完 成整治任务,经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。 | 2019/1/30 |
| SX(陕西) -14-117 | 2018/12/21 | 渭南市 | 临渭区 | 站南办 | 渭南市临 渭区党张 辉洛柯门 业加工部 | 陕西省渭南 市临渭区中 原街 | 清单内整改 类“散乱污” 未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产,未完成 提升改造。存在问题:粘合工段未进行 有机废气回收处置,废气无组织排放。 | 淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完 成整治任务,经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。 | 2019/1/30 |
| SX(陕西) -14-118 | 2018/12/21 | 渭南市 | 临渭区 | 站南办 | 渭南万吉 电气有限公司 | 陕西省渭南 市临渭区站 南路8号 | 清单内整改 类“散乱污” 未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问 题:1.焊接台无焊接烟尘收集装置,废 气无组织排放;2.喷塑工段未安装有机 废气收集处理设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完 成整治任务,经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。 | 2019/1/30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-------------------|------------|-----|-----|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|--|-----------|
| SX(陕西) -14-119 | 2018/12/18 | 渭南市 | 临渭区 | 蔺店镇 | 临渭区蔺店镇永乐村焚烧树叶 | 中国陕西省渭南市临渭区蔺店镇永乐村 | 露天焚烧 | 检查时正在焚烧树叶,该镇辖区内发现多个着火点,且有多处焚烧痕迹,露天垃圾树叶焚烧管控不力。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |
| SX(陕西) -14-120 | 2018/12/17 | 渭南市 | 临渭区 | 官道镇 | 陕西省泵(电)站检测调试中心入口处无名企业 | 陕西省渭南市临渭区S107 | 未安装治污设施 | 现场发现在陕西省泵(电)站调试检测中心路口西侧一无名企业正在进行露天作业,存在问题:利用建筑垃圾筛选石子,产生大量扬尘,环境污染严重。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019/1/30 |
| SX(陕西) -14-121 | 2018/12/17 | 渭南市 | 临渭区 | 故市镇 | 陕西中科玻璃有限公司 | 陕西省渭南市临渭区渭蒲高速 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:发现两处注胶工段未封闭生产,有机废气直排。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2019/1/30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-------------------|------------|-----|-----|------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|-----------|
| SX(陕西) -14-122 | 2018/12/16 | 渭南市 | 临渭区 | 向阳办 | 渭南宏远恒泰汽车销售服务有限公司 | 陕西省渭南市临渭区G310(华山大街) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在工作,存在问题:1.喷漆工位没有安装污染防治设施,有机废气直排,喷漆车间异味严重;2.烤漆房有机废气处理设施UV灯管有损坏,未及时更换,管道设置混乱。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2019/1/30 |
| SX(陕西) -14-123 | 2018/12/16 | 渭南市 | 临渭区 | 官邸镇 | 官邸镇驻地东500米出焚烧树叶 | 陕西省渭南市临渭区X314(张觅路) | 露天焚烧 | 现场发现有人正在焚烧垃圾,过火面积约十六平。且距离加油站100米范围内,存在环境污染问题和安全隐患。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |