

附件

## 吕梁市方山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-216	2018/12/ 15	吕梁市	方山县	方山县大武镇下山村	方山县鼎盛陶瓷土矿有限责任公司	山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：现场原料部分未覆盖，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-217	2018/12/14	吕梁市	方山县	大武镇大武村	方山县亚太加油站	山西省吕梁市方山县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该加油站正常营业，存在问题：该加油站位于吕梁市禁煤区内，发现一台约0.5吨的燃煤小锅炉正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
SX-14-218	2018/12/11	吕梁市	方山县	方山县圪洞镇糜家塔村	方山县煦泰热力有限公司	山西省吕梁市方山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业未提供环评手续；2. 该企业产生的煤渣、煤场原煤部分未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15