

附件

## 吕梁市临县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-243	2018/12/ 13	吕梁市	临县	临泉镇后 甘泉村	临县鑫誉 德混凝土 有限公司	山西省吕梁 市临县 S218	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 该企业办理环评批复未通过验收; 2. 建有物料堆放大棚,但仍有大量物料未 进入大棚或苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式; 块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网, 并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的, 依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条, 立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-244	2018/12/ 12	吕梁市	临县	城庄镇上 城庄村	临县洁宽 混凝土有 限公司	山西省吕梁 市临县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 物料露天堆放无苫盖,未建封闭物料大 棚。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/1/15
SX-14-245	2018/12/ 12	吕梁市	临县	城庄镇上 城庄村	临县吉昌 混凝土有 限公司	山西省吕梁 市临县	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时,该企业存在以下无问题: 1. 该企业有环评手续,未通过环保验 收;2. 该企业一台1蒸吨锅炉正在使用, 烟气未经处理直接排放。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2019/1/15