附件

渭南市大荔县督办问题清单

	编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
- 1	SX(陕 西)-18-060	2019/2/20	渭南市	大荔县	城关镇谷 多村 108 国道路北	大荔县同 州商品混 凝土有限 责任公司	渭南市大荔 县 G108(京 昆线)	未 按 要 求 严 格 落 实 应 急 预案	现场检查时,2号混凝土生产线有生产迹象。中控室监控平台数据显示当天有出料,出料口有新出料的痕迹。气压泵正在运行,进料输送带有砂石配料。	责令整改,依法查处。	2019/3/20
- 1	SX(陕 西)-18-061	2019/2/22	渭南市	大荔县		大 荔 火 车 站 铁 道 石 堆 放点	渭南市大荔		现场检查时,该处砂石销售点有大量黄沙堆放,未采取任何防治扬尘的措施, 易产生扬尘。		2019/3/20

	编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
- 1	SX(陕 西)-18-062	2019/2/22	渭南市	大荔县	许庄镇柳 池 村 南 100米处	大荔县许 庄镇柳池 村黄沙销 售处	渭南市大荔	落实扬尘治	现场检查时,该黄沙销售点有大量细颗 粒黄沙堆放,未采取任何防治扬尘措 施,易扬尘污染。		2019/3/20
- 1	SX(陕 西)-18-063	2019/2/23	渭南市	大荔县	肘子生产 观光基地	大荔子光侧土 大肘观西渣	佰 曽 甲 人 筋 目.	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,现场有大面积建筑垃圾和 渣土堆放,在重污染天气应急期间未采 取任何防治扬尘污染的措施,易产生扬 尘污染。	唐琳 节羊笙绘入挂饰	