

附件

西安市临潼区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-17-001	2019/1/21	西安市	临潼区	北田街办	西安航霄 重科技有 限公司	西安市临潼 区渭水六路	企业未制定 重污染天气 应急预案或 应急预案不 合理、可操 作性差	现场检查时，该公司正常生产。现场 查看了重污染天气应急预案。存在问 题：该公司重污染天气应急预案不合 理(应急预案中涉及锻造、热轧工序， 该公司实际无热轧及锻造工序)。	修订完善重污染天气应急 预案。	2019/3/20
SX(陕 西)-17-002	2019/1/23	西安市	临潼区	新丰街办	西安长鸿 塑料制品 有限公司	西安市临潼 区 G310(连 天线)	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该公司正常生产，已制 定重污染天气应急预案，存在问题： 检查生产记录时发现在 1 月 10 号至 16 号西安市发布橙色预警后，该企 业未按应急预案要求减少产能降低污 染物排放 50%。	责令整改，依法查处。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-008	2019/2/18	西安市	临潼区	秦陵街道 办事处	陕西永鑫 纸业包装 有限公司	西安市临潼 区经济开发 区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该企业正在生产, 存在问题: 胶印车间配套的 VOCs 废气处理设施中 UV 光解废气的灯管存在部分 不亮现象。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	2019/3/20