

附件

西安市周至县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-016	2019/2/23	西安市	周至县	哑柏镇	周至县三和水泥砖厂	西安市周至县(哑柏镇七曲村牌坊进去200米),哑柏东关加油站旁。	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该厂未生产。存在问题:物料堆场露天堆放,未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/3/20
SX(陕 西)-18-017	2019/2/23	西安市	周至县	哑柏镇裕盛村	西安建周塑料制品有限公司	西安市周至县哑柏新区	未安装治污设施	存在问题:1.该公司环评有4条注塑生产线,8台溶化机,实际有14台溶化机;2.与环评不符,涉及多家厂中厂散乱污企业;3.多台溶化机虽已安装污染防治设施,但存在收集不到位,污染设施处理效率低下等问题;4.该公司涉及新建厂中厂,在未办理环保审批手续的情况下,已建成投产;5.在该公司中存在厂房生产车间搬迁,但未配套任何污染防治设施情况下,投入生产,现场设备有余温。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-018	2019/2/24	西安市	周至县	渭河村 (武功县 堤顶路河 对面)	渭河桥边 砂石堆场	西安市周至 县河堤路边 老渭河桥头 边	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该堆场位于老渭河桥头河堤路 边，现场检查未生产，堆场未采 取任何覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。对 企事业单位存在违法行为的，依 据《大气污染防治法》第一百一 十七条，立案处罚。	2019/3/20
SX(陕 西)-18-019	2019/2/24	西安市	周至县	终南镇大 庄寨村	西安致中 和混凝土 有限公司	终南镇大庄 寨村	未按要求严 格落实应急 预案	存在问题：1. 该公司今天正常生 产，未落实应急天气管控措施， 装料车牌号：陕 C80008 和陕 ED5461；2. 该公司存在重型货车 进出场现象，现场发现进出车辆 车牌为：陕 C50685 和宁 A99365； 3. 未按要求记录重型车辆进出 场。	责令整改，依法查处。	2019/3/20