

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-033	2019/2/27	咸阳市	大西安 文体功 能区	马庄街道	咸阳市秦 都区金丰 喜水泥制 品厂	咸阳市秦都 区马庄办南 大街	工业粉尘无 组织排放	检查时该公司部分生产，切割工序未生 产，存在问题：该公司切割工序配套的 集气设施破损，粉尘收集不完全，部分 粉尘无组织排放。	对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百零八条， 立案处罚。	2019/3/20