

附件

太原市万柏林区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-032	2019/4/12	太原市	万柏林区	王封村	万柏林区王封一线天旅游公路改造工程	山西省太原市万柏林区X252	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：工地出入口未设有车辆冲洗装置，车辆运输带泥上路，入口处有一台雾炮机，但无法使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-033	2019/4/12	太原市	万柏林区	西铭街道	万科春和景明工程项目工地	山西省太原市万柏林区开城路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：工地出入口未安装车辆冲洗装置，出去车辆都未进行冲洗，带泥上路，工地内未进行洒水喷淋等抑尘措施，车辆运输时产生大量扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-034	2019/4/11	太原市	万柏林区	西大街	华清苑铁西小区工地	山西省太原市万柏林区迎泽西大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在进行施工，存在问题：挖掘机正在进行土方作业，未采用湿法作业，物料未苫盖，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15