

附件

西咸新区沣西新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-192	4月16日	西咸新 区	沣西新 城	马王街道	西咸新区 沣西新城 百通汽修 店	中国陕西省 西安市长安 区 Y244	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该店正在作业，安装并使用了 VOCs 收集处理设施，存在问题：1. 过滤网滤芯破损，起不到处理效果；2. 废气收集管道破损，起不到完全收集作用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5月30日