

附件

## 西咸新区泾河新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX( 陕 西)-22-193	4月21日	西咸新 区	泾河新 城	高庄镇	陕西西咸 新区富恒 电器设备 有限公司	陕西省咸 阳市泾阳 县泾大道	未安装治污设 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 企业焊接车间内焊接打磨生产点近 20 余处，经现场沟通与资料中了解，企业配置焊接净化器仅 4 台，主要配置于焊机附近。检查时发现仅两处正常开启且集气罩置于焊接点。焊接打磨过程中废气及粉尘无组织排放非常严重；2. 企业存在打磨与喷漆工序且正在生产，环评报告仅提及焊接与打磨。环保验收中明确要求打磨交由喷涂外协单位处理。喷漆工序与打磨工序无相关环评手续；3. 企业喷漆工序正在生产，无废气收集处理设备，且生产过程中喷漆房门敞开。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-194	4月19日	西咸新 区	泾河新 城	崇文镇	北丈村建 筑垃圾堆 场	中国陕西省 西咸新区泾 河新城	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，发现位于陕西西玛泰电机有限公司西南方向300米存在建筑垃圾堆场，存在问题：堆场未进行苫盖并有部分垃圾，厂区西侧河道断面有大量垃圾。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-195	4月25日	西咸新 区	泾河新 城	高庄镇	高庄镇费 家涯村无 名工地	中国陕西省 西咸新区泾 河新城	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该单位处于未生产状态，存在问题：现场未进行苫盖，露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日