

附件

安阳市安阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-250	4月18日	安阳市	安阳县	白璧镇	黄河大道 道路工程 (海兴路- 左辅路)施 工工地	安阳市安阳 县海兴路	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时,该施工工地正在作业,存 在问题:1.施工现场正在开挖未采取湿 法作业,未采取喷淋、洒水等减尘降尘 措施;2.车辆进出口有洗车指示牌,但 并未发现配套车辆清洗装置,车辆带泥 上路;3.裸露土方大面积未覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防 治法》第一百 一十五条处罚,严格落实“六 个百分之百”要求,加强 工地扬尘控制。	5月30日