附件

宝鸡市麟游县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-22-095	4 月 21 日	宝鸡市	麟游县	/	两亭村马家新庄建筑工地	宝鸡市麟游县 S210	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：大面积黄土露天堆放，没有采取任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日