

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-102	4月21日	咸阳市	大西安 文体 功能区	马庄镇	雅晖建设	咸阳市大西 安文体功能 新区长中食 品厂拆除工 程(福瑞购 物广场西 侧)	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时,长中食品厂拆除工程正在 施工,存在问题:1.施工现场开挖,拆 除未采取湿法作业;2.车辆进出口未配 置车辆清洗装置,车辆带泥上路;3.工 程主要进出口道路未硬化。	进一步调查核实,依据《大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚,严格落实“六 个百分之百”要求,加强 工地扬尘控制。	5月30日