

附件

咸阳市泾阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-107	4月21日	咸阳市	泾阳县	中张镇	陕西卓安 木业有限公司 泾阳分公司	泾阳县中张 镇石村泾云 路东	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：喷漆房、晾晒干房内是正压，废气向外泄漏、无组织排放，未落实 VOCs 整治要求，打磨间吸风装置吸力不足，场地粉尘较大，存在粉尘无组织排放，配备的 UV 光解设备灯管有损坏未及时更换。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-108	2019-04-27	咸阳市	泾阳县	王桥镇	冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司	陕西省咸 阳市泾阳 县G69(银 百高速)	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该企业两条生产线正在生产，涉气治污设施基本运行正常，存在的问题：检查 2019 年历史重污染天气应急响应期间，企业排放的氮氧化物浓度虽能够控制在重污染天气应急操作方案中规定的限制内，但存在未按照操作方案实施限产的情况。	责令整改，依法查处。	5月30日