

附件

咸阳市秦都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-111	4月25日	咸阳市	秦都区	渭阳西路 街道	咸阳华达 新材料有限公司	咸阳市秦都 区渭阳西路	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业未生产。企业制作泡沫塑料工段上配备集气罩，废气收集后经UV光氧+活性炭处理后高空排放。存在问题：活性炭过滤网填充量过少，覆盖面积不到30%。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
SX(陕 西)-22-112	4月25日	咸阳市	秦都区	马泉街道	咸阳宝 石钢管钢 绳有限公 司	咸阳市秦都 区玉泉西路	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业钢丝酸洗车间正在生产作业，存在问题：拉丝除锈酸洗车间产生氯化氢酸性废气，该工段含酸废气未按环评要求使用碱液喷淋处理，水喷淋塔正在运行喷淋液检测口pH试纸现场检测，pH值约为3-4，现场已拍照。企业现场负责人表示该喷淋塔是用水洗，未加碱。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
SX(陕 西)-22-113	4月16日	咸阳市	秦都区	/	咸阳汇 丰印务有 限公司	陕西省咸 阳市秦都 区联盟三 路付1号	未按要求严格 落实应急预 案	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：根据企业生产记录，两台印刷机长期连续开启，2019年3月3日-16日未按照重污染天气应急预案要求实施错峰生产。	责令整改，依法查处。	5月30日