

附件

咸阳市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-119	4月21日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	咸阳全力 橡胶密封 件有限公 司	咸阳市秦都 区咸兴路东 段	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业硫化工序正在生产, 存在问题:生产时配套的废气处理未运 行。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	5月30日
SX(陕 西)-22-120	2019-04-27	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	咸阳华光 窑炉设备 有限公司	咸阳市秦都 区高新技术 产业开发区 汉仓路	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在作业,存在问 题:1.打磨、焊接工段已配备焊烟净化 器,但发现未正常使用焊烟净化器,有 大量烟雾散逸;2.该厂总装车间有一块 打磨工序的废气处理设施未密闭,导致 烟气乱散。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-121	4月15日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	西安凯尔 文石化助 剂有限公司	咸阳市秦都 区高新技术 产业开发区 永昌路高新 产业园内	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 原料和成品库房未按照环评要求建设挥发性有机物负压收集处理系统。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-122	4月16日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	陕西金树 智能家居 有限公司	咸阳市秦都 区胭脂路	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 贴皮车间未按照环评要求进行封闭,未安装废气收集处理设施。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-123	4月20日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	陕西永超 智能家居 有限公司	咸阳市秦都 区高新技术 产业开发区 汉仓路13 号	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产。该企业 为木板加工企业,木板切割工序,配备 废气集气罩,废气收集后经布袋除尘高 空排放。存在问题:车间东北角木板切 割工序段上未安装集气罩。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-124	2019-04-28	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	陕西百皓 弹簧机械 有限公司	咸阳市秦都 区高新技术 产业开发区 永昌路	未落实VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,磨璜工 序配套的粉尘处理设施正常运行,存在 问题:电泳车间未生产,该车间产生 VOCs废气,只安装购入的二手油烟净化 器作为治理设施,不符合VOCs的治理要 求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-125	4月15日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	秦瑞建筑 工地	咸阳市高新 区连霍高速 高新区专家 公寓路北侧 高新创业园	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 建筑工地四周未按要求设置围挡；2. 现场裸土覆盖未达到85%。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
SX(陕 西)-22-126	4月21日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	咸阳德胜 家具有限 公司	咸阳市秦都 区	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该公司正在作业，存在问题：切割PVC板材产生的粉尘和气味未采取任何废气粉尘收集措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-127	4月17日	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道	陕西煜腾 停车场内 物料堆场	咸阳市秦都 区留渭路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，陕西煜腾停车场（陕西金象制药有限公司对面）没有作业，存在问题：停车场内有大量裸土堆未覆盖，未采取任何抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-106	4月23日	咸阳市	高新区	渭滨街道	咸阳鑫源 有色金属 加工有限 公司	咸阳市秦都 区汉仓路	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产。生产期间产生的中频炉烟气、吸塑废气、餐厅油烟废气以及抛丸清砂工序无组织粉尘已按环评要求安装治污设施，存在问题：1. 环保竣工验收报告中提出无组织排放废气处理设施与环评一致，现场检查时落砂、混砂车间未按环评要求设置封闭专用区域和轴流风机通风系统；2. 中频炉集气罩密封性欠佳，并且在进料过程中需打开集气罩的一侧，设计运行不合理，不能有效收集废气；3. 重污染天气应急操作方案编制不合理，拟采取的措施达不到减排效果，方案可操作性差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日