

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-415	4月17日	焦作市	孟州市	/	孟州市天虹塑料制品厂	焦作市孟州市 X043	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：UV光解共2组，每组14根灯管，其中一组灯管处于熄灭状态，开关处于关闭状态，打开开关后，仍然不能点亮。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
HN-22-416	4月19日	焦作市	孟州市	/	孟州市宁龙混凝土有限公司	焦作市孟州市 G207(锡海线)	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产（停产整改中）。存在问题：搅拌机进料处未安装集气罩和袋式除尘器。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日
HN-22-417	4月23日	焦作市	孟州市	/	东环路上段村北露天堆场	焦作市孟州市 S309(东环路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场未进行覆盖，未采取减尘抑尘等措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百七十七条，立案处罚。	5月30日