

附件

开封市杞县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-204	4月17日	开封市	杞县	湖岗乡	杞县湖岗乡乐霖木业对面木材加工点	河南省开封市杞县	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:1.木材切割等工序无除尘设施;2.无环保手续。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
HN-22-205	4月25日	开封市	杞县	于镇镇	杞县伟峰木业加工有限公司	河南省开封市杞县	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该企业无任何环保手续;2.生产加工过程中无任何环保措施,均为露天操作。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
HN-22-206	4月23日	开封市	杞县	产业集聚区	开封市天骄机电设备有限公司	河南省开封市杞县经四路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:企业已购置了VOCs处理设施,尚未安装完成,已经开展喷漆作业,根据生产运行记录,4月10日至20日均进行了喷涂生产作业,现场存放了部分喷涂完的产品,漆面未干。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-207	4月23日	开封市	杞县	产业集聚区	河南省鑫鹏管业有限公司	河南省开封市杞县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：塑料管热熔、挤出工段未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5月30日
HN-22-208	4月25日	开封市	杞县	湖岗乡	渣土运输车（豫A06991）	河南省开封市杞县	渣土车覆盖不完全	现场检查时在湖岗乡军张村沙官公路发现渣土车（车牌为：豫A06991）未毡盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	5月30日
HN-22-209	4月23日	开封市	杞县	城郊乡	杞县北路无名建筑工地	河南省开封市杞县G106（京广线）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工现场正在施工，存在问题：1.施工时未采取湿法作业；2.大量土堆未覆盖；3.环保除尘雾炮机未开启。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
HN-22-210	4月25日	开封市	杞县	湖岗乡	开封市同诺建筑装饰材料有限公司	河南省开封市杞县	黑加油站	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该企业厂区内有黑加油点一个。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	5月30日
HN-22-211	4月22日	开封市	杞县	城关镇	杞县晨阳汽修部	河南省开封市杞县S213	排污口不规范	现场检查时，发现排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	5月30日