

附件

## 西安市莲湖区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-004	2019/6/22	西安市	莲湖区	桃园街道	西安宏林 模具	西安市莲湖 区丰衍路	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:石膏磨具打磨过程有粉尘产生,未经处理直接排放。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/8/15
SAX-2019004-003	2019/6/21	西安市	莲湖区	枣园街道	西安市莲 湖区红光 路101院 内广岳数 控	西安市莲湖 区红光路 101院	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查时,该厂正在生产,生产时有烟尘外排现象,除尘设备吸附不到位,且加工设备厂房简陋,未完成提升改造。	整改类“散乱污”限期按照环保专家要求完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/8/15