

附件

西安市雁塔区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-009	2019/6/19	西安市	雁塔区	曲江街道	西安曲江新区佳衣宝家具厂	西安市雁塔区曲江街道长鸣路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 污染防治设施正常运行但未安装集尘罩；2. 除尘设施与收尘设备未进行连接。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/15
SAX-2019004-010	2019/6/28	西安市	雁塔区	曲江街道	西安山川服装展架有限公司	西安市雁塔区曲江街道	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 电焊车间移动式吸尘器吸附力不足，无法有效收集废气及粉尘；2. 喷塑车间喷塑工段粉尘吸附设施滤芯未及时更换，不能有效吸附。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15