

附件

## 西安市周至县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-012	2019/6/25	西安市	周至县	/	西安菩提阁家具有限公司	西安市周至县振兴路	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.工人正在车间大门处进行喷漆作业,无污染防治设施;2.现场切割工序无粉尘收集装置,地面有大量粉尘。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/8/15
SAX-2019004-013	2019/6/21	西安市	周至县	/	西安易筑机电工业化科技有限公司	西安市周至县振兴路	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该企业有5套移动式除尘器、1套固定式布袋除尘器管子断开;2.环评批复中只有焊接工艺,未提喷漆工艺相关内容,但现场发现有喷漆房一个,有生产迹象,喷漆废气经吸附棉后直接外排。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-014	2019/6/21	西安市	周至县	/	西安欣泰海鸿包装有限公司	西安市周至县创业大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，2条热熔胶机和1台覆膜机正在生产(有余温)，配套的光氧催化加活性炭设备未开启使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/15
SAX-2019004-015	2019/6/28	西安市	周至县	楼观镇	周至炎强包装有限公司	西安市周至县楼观镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 制作颗粒车间正在生产，加热挤出口没有集气罩，投料口有集气罩但产生大量烟气从投料口外逸，车间内有刺鼻异味；2. 光氧设施处于运行状态，但现场有光氧指示灯8个只开启5个。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/15
SAX-2019004-016	2019/6/29	西安市	周至县	马召镇	金盆石业	西安市周至县马召镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，露天进行石料加工作业，产生的粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-017	2019/6/25	西安市	周至县	/	西安秦和电气科技有限公司	西安市周至县创业大道	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 激光打磨车间已安装布袋除尘设施，但未密闭，未能对粉尘进行有效收集；2. 烘箱安装集气罩+UV光催化装置和活性炭吸附设备，但集气罩过小未能有效收集；3. 喷塑车间已安装两级滤筒回收器，未进行全封闭；4. 焊接工序有集气罩，但焊接时密闭帘没有使用，焊接烟气不能有效收集，大量烟气外逸。	进一步调查核实，依法整改。	2019/8/15