附件

西安浐灞生态区督办问题清单

编号	检查时间	कें	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004 -011	2019/6/30	西安市	浐灞 生态区	/	路长来个人堆场	四安巾雁塔区长鸣路		现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 物料堆场煤渣堆周围未设立防尘 围挡设施; 2. 运输车辆未苫盖。		2019/8/15