

附件

邢台市隆尧县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-216	2019/6/24	邢台市	隆尧县	隆尧镇	隆尧县丽景苑小区项目工地	邢台市隆尧县柴荣街辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题，1. 施工现场正在开挖、装卸未采取湿法作业，未采取喷淋洒水降尘措施；2. 物料露天堆放未采取防护网苫盖，面积少于百分之八十五；3. 车辆冲洗设备已坏，不能正常使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/15