

附件

## 邢台市桥东区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-223	2019/6/30	邢台市	桥东区		园博园项目 下属施工工地	邢台市郭守敬大道678号(052乡道与团结路交叉口东侧)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,发现工地有大片裸露土方未苫盖,机械作业无抑尘措施,现场扬尘污染严重,渣土车进出场无冲洗。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/8/15