

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-013	2019-08-24	郑州市	经济技术 开发区	九 龙 办 事处	郑州众信 冶金设备 有限公司	郑州市经 济技术开 发区浔江 东路辅路	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,信访投诉该公司无环评手续及环保设备,存在焊接、喷漆、丝网印刷等行为,该公司为年产300吨水冷件项目,主要生产工艺为机械加工-焊接-组装-成品,主要产污环节为焊接的烟尘(焊烟净化器),无喷漆设备及丝网印刷设备,该企业办理有建设项目环境影响评价登记表,信访情况部分属实,存在问题:焊接作业过程中产生的焊烟未配套焊烟净化器进行收集处理,焊接烟气直接排放。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2019-09-30