

附件

郑州市中原区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-029	2019-08-26	郑州市	中原区	须水街道	河南固唐 伟达废旧 物资回收 有限公司	郑州市中 原区须水 镇三十里 铺村310国 道边上茂 祥机械厂 院内	工业粉尘无 组织排放	2019年8月24日,现场检查时,该公司正在生产,存在问题:1.于2018年1月份备案了环境影响登记表,仅为金属制品切割组装,现场检查时发现存有一套铁件破碎筛选设备,检查时未运行,处于未通电状态;2.物料传送带未密闭,且除尘环保设施不完善;3.剪切产生一定的粉尘,未配套相关粉尘治理设施;3.厂区内及北侧的物料储存区有切割气瓶及切割设备,未配套相应的粉尘收集处理设施;4.厂区内露天堆存了加工废渣,地面粉尘积压严重,未采取相应的防尘抑尘措施;5.生产过程中铁件的升降运输等工序会产生较大噪声;6.对该公司收集的废旧铁制品危废进行了现场详细调查,取证相关材料有:原料产品的出入库单据、过磅单及过磅设备的检定证明、疑似危险废物的分拣装车过磅过程影像资料(上述工作过程中,企业存在肆意破坏现场,故意拖延时间等行为,导致只清理了部分疑似危险废物)。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-09-30