

附件

临汾侯马市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-----------|--------------------------|---------------|---|---|------------|
| SX-201908-101 | 2019-08-23 | 临汾市 | 侯马市 | 凤城乡 | 侯马市永生石膏厂 | 临汾市侯马市凤城乡凤城村原种场南 50 米北环路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，厂区内散装物料露天堆放，未覆盖，未落实《侯马市环境保护局关于侯马市永生石膏厂深度治理通过验收的通知》（候政环涵[2019] 5 号）中“散装物料禁止露天堆放”的要求。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-09-30 |