

附件

临汾市永和县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-103	2019-08-24	临汾市	永和县	芝河镇	永和县晋永大理石销售部	临汾市永和县城北路(交通局楼下)	未安装治污设施	现场检查时,该企业未作业,大理石切割、打磨工序未配套安装除尘设备。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-104	2019-08-16	临汾市	永和县	芝河镇	永和县人民法院南侧建筑工地	临汾市永和县康谐路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,存在问题:1.主要道路进出口未硬化,未配套安装车辆清洗装置;2.场区内沙堆露天堆存,未苫盖;3.工地内道路积尘较多,雾炮机闲置未使用。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019-09-30
SX-201908-105	2019-08-24	临汾市	永和县	交口乡	永和县速通货物运输有限公司旁边无名堆场	临汾市永和县交口乡S248	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该物料堆场未作业,存在问题:1.场区主要道路未硬化;2.物料堆场露天堆存,未采取防尘网苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-106	2019-08-24	临汾市	永和县	交口乡	永和县 S248路旁 昼夜饭店 前无名堆 场	临汾市永和 县交口乡 S248省道	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该堆场未作业，物料堆场 仅少量采取防尘网苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019-09-30
SX-201908-107	2019-08-15	临汾市	永和县	芝河镇	永和县职 教中心对 面院内无 名物料堆 场	临汾市永和 县芝河镇 S248	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现该无名物料堆场存在 以下问题：1. 物料堆场内石子、沙堆等 露天堆存，未苫盖；2. 物料堆场场区进 出口主要道路未硬化，且未配套车辆清 洗装置。8月24日再次检查时，该堆场 仅象征性对物料进行了少量防尘网苫 盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019-09-30