附件

长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-093	2019-08-21	长治市	武乡县	洪水镇	武乡县 昱 昇建材有限公司	长治市武乡 县 S322	工业粉宝无组 织排放	现场检查时,该企业正在生产,矸石仓库、 粘土仓库未按环评要求全封闭,取粘土直 接在厂区内露天进行,有扬尘产生。		43738